

Figura 17 – Biotita gnaisse milonítico com enclaves de rochas calcissilicáticas, bandinhas quartzíticas e granitos claros de granulação grossa do Grupo Andrelândia. (A) – vista da superfície da foliação que contém a lineação de estiramento com caimento suave para NE; (B) vista do corte horizontal, perpendicular à foliação e subparalelo à lineação. Falha de direção NNE com deslocamento direcional sinistral.